



INSPECȚIA MUNCII

14 noiembrie 2016

Comunicat de presă

Inspecția Muncii a controlat rafinăriile din România pentru a asigura îmbunătățirea securității și protecția sănătății lucrătorilor din acest domeniu

Inspecția Muncii a desfășurat în perioada 05-23.09.2016 acțiuni de control în unitățile de fabricare a produselor obținute din fabricarea țițeiului. Obiectivele acestei acțiuni au fost: creșterea gradului de conștientizare a angajatorilor și angajaților în ceea ce privește necesitatea respectării cerințelor minime de securitate și sănătate în muncă pentru îmbunătățirea securității și protecția sănătății lucrătorilor care își desfășoară activitatea în unități de fabricare a produselor obținute din fabricarea țițeiului, stabilirea măsurilor care se impun, ca urmare a nerespectării de către angajatori și lucrători, a prevederilor actelor normative în domeniul menționat pentru a preveni producerea evenimentelor în timpul desfășurării activităților la locurile de muncă și posturile de lucru.

În cadrul acțiunii au fost controlate atât unitățile care desfășoară activități de fabricare a produselor obținute din fabricarea țițeiului precum și societățile care desfășoară activități de mentenanță.

Inspectorii de muncă au efectuat 23 controale, fiind constatate 56 deficiențe. Pentru nerespectarea prevederilor legale în domeniul securității și sănătății în muncă, au fost aplicate 56 sancțiuni contravenționale, din care 54 avertismente și 2 amenzi în valoare de 11.000 lei.

Dintre deficiențele constatate de către inspectorii de muncă menționăm: completarea necorespunzătoare a permiselor de lucru pentru realizarea lucrărilor de reparații, a rapoartelor de serviciu și a registrelor de blindări, termoizolația lipsă sau deteriorată pentru unele conducte sau vase tehnologice, echipamente de muncă defecte, manometre cu termenul scadent de verificare expirat, scări de acces deteriorate, lipsa autorizației de funcționare din punct de al securității și sănătății în muncă pentru activitățile mentenanță desfășurate pe teritoriul altor unități, semnalizarea de securitate și sănătate incompletă, ignorarea la evaluarea riscurilor specifice, a probabilității producerii și persistenței atmosferelor potențial explozive, blocarea căilor de acces în cursul efectuării lucrărilor de reparații, planuri de Prevenire și Protecție neactualizate.

S-au dispus măsuri ferme de remediere și totodată aplicat sancțiuni contravenționale.

INSPECȚIA MUNCII

”După explozia produsă la rafinăria Petromidia am inițiat această acțiune de control care și-a propus toleranță zero pentru abaterile de la normele legale de securitate și sănătate în muncă. Siguranța lucrătorilor din rafinării și societățile care desfășoară activități de mentenanță pe bază de contract este primordială. Va fi o monitorizare permanentă a riscurilor din aceste unități de profil.” - Dantes Nicolae BRATU, inspector general de stat.

Serviciul Comunicare